

# دراسة تحليلية لتأثير الامتداد العمراني الحديث على المناطق

## السياحية الاثرية في مدينة الاسكندرية

( تطبيق على منطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاقة الاثريين )

سلوى مصطفى شحاته \* يسرى عبد القادر عزام \*\*

\* قسم الهندسة المعمارية ، جامعة المنوفية - \*\* قسم الهندسة المعمارية - جامعة الاسكندرية

### الملخص

الهدف من الدراسة محاولة الوصول الى محاور رئيسية للارتفاع .مستوى الاداء الوظيفي والمرئى للمناطق الاثرية السياحية والمناطق العمرانية المحيطة بها في مدينة الاسكندرية . ولتحقيق ذلك تناول البحث دراسة وتحليل العوامل الايجابية والسلبية المؤثرة على رفع الاداء الوظيفي والمرئى للمناطق الاثرية السياحية باتباع المنهج الميدانى والمتضمن فى رفع حالة الطرق المؤدية اليها ، دراسة الوضع الحالى للمناطق الاثرية السياحية ، وللمناطق العمرانية المحيطة بها كما سيأتى توضيحه .

وقد انتهت الدراسة ثلاثة محاور رئيسية :

المحور الاول: تناول هذا المحور الدراسة التاريخية لتحليل البعد التاريخي لمدينة الاسكندرية مرتكزا على نشأتها والتطور العمرانى للمدينة على مر العصور والمناطق الاثرية التي بقىت حتى يومنا هذا مع توضيح مواقعها الحالية على خريطة التكوين الحالى لمدينة الاسكندرية .

المحور الثاني: تضمن هذا المحور الدراسة الميدانية لرفع وتحليل الوضع الحالى للمناطق السياحية الاثرية والمناطق العمرانية المحيطة بها مع القيام بدراسة مقارنة تحليلية بين المناطق وبعضها للتعرف على العوامل المؤثرة على تنمية المناطق السياحية الاثرية وبيان مدى تأثيرها الايجابية والسلبية واستنتاج المشاكل التى تعرق من الارتفاع .مستوى الكفاءة الوظيفية والمرئية لتلك المناطق .

المحور الثالث: الدراسة التطبيقية التفصيلية للمناطق العمرانية المحيطة بمنطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاقة الاثريين والمسار السياحى المقترن المؤدى اليهما، للتعرف على المشاكل العمرانية والمعوقات الادارية المتواحدة بمنطقة الدراسة .

**كلمات كاشفة :** الامتداد العمرانى - المناطق الاثرية السياحية - الحفاظ على التراث - الارتفاع بالمناطق العمرانية - مدينة الاسكندرية

### المقدمة

تلاقي الحضارات المختلفة وتعاقبها على مر العصور مما خلف لديها العديد من المناطق الاثرية ذات التراث الضخم ، الا انها لم تحظى مثل مثيلاتها من مدن البحر الابيض المتوسط .مستوى

على الرغم من ان مدينة الاسكندرية - عروس البحر الابيض المتوسط - كانت في وقت من الاوقات واحدة من اعظم عواصم العالم، وساعد موقعها الجغرافى ومناخها المميز على

شملت المبانى منطقه اللبان ومنطقه كوم الشقاقة وغربي كرموز وباب سدرة ، كما شملت منطقه محمر بك ، ويحد هذا العمران جنوباً ترعة الحمودية [٢] .

كما صاحب الامتداد العمرانى الحديث الغير مخطط تغيرات عمرانية داخل التسييج العمرانى للمدينة فى السنوات الاخيرة طفت على المناطق الاثرية القائمة ، من ثم انها ظهرت مناطق اثرية داخل التسييج الحالى الذى لا يتناسب شكله العام مع الطابع التاريخي الخاص بهذه المناطق مما يقلل من قيمتها التاريخية ويضعف من شأنها ، كذلك عدم تناسب الطرق المؤدية الى تلك المناطق الاثرية تحديداً اذ يتسم بعضها بضيقها او بكونها غير ممهدة.

ويرتكز البحث المقدم على دراسة وتحليل العوامل الايجابية والسلبية المؤثرة على رفع مستوى الكفاءة الوظيفية والمرئية لمنطقى عمود السوارى و مقابر كوم الشقاقة الاثريتين كما

يلى :

١. دراسة المسار السياحي وحالة الطرق المؤدية الى منطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاقة الاثريتين.
٢. دراسة حالة منطقة كوم الشقاقة الاثرية.
٣. دراسة الوضع الحالى للمناطق العمرانية المحيطة بمحور الارتباط المقترن بين منطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاقة.
٤. التوصيات وتشتمل على محاور الارتفاع لرفع وتحسين مستوى الاداء الوظيفي والمرئي للمناطق الاثرية السياحية

سياحى ثقافى عالمى ، بل لم توضع حتى وقتنا هذا على خريطة مصر السياحية كغيرها من مدن جمهورية مصر العربية التي تتمتع بالسياحة الاثرية ذات الأهمية الثقافية .

وقد ادى القصور في تنمية المناطق الاثرية سياحياً الى ظهور العديد من المشاكل التي ساعدت بدورها على ضياع التراث المحلى. هذا القصور يتمثل في عدم تحديد طرق الربط بين المناطق الاثرية واعدادها كمسارات سياحية ، وترك المناطق الاثرية على حالتها دون ترميم واصلاح وتوفير كافة الخدمات والمرافق والعناصر التنسيقية ١٠٠٠٠٠٠٠ ، بالإضافة الى النمو العمرانى السريع وغير مخطط وسلبيات القرائن والتشرعيات وعدم التزام البناء العمرانى المحيط بالمناطق السياحية الاثرية بالقيم المعمارية والتخطيطية ، هذا الى جانب قلة الوعى الثقافي لدى الافراد وعدم تقييم المجتمع حضارياً للتتعامل مع المناطق السياحية الاثرية .

يرجع تاريخ جبانة كوم الشقاقة الى نهاية القرن الاول وبداية القرن الثاني الميلادى حيث انشئت في بادئ الامر كمقبرة خاصة ثم اضيفت اليها اجزاء اخرى في عصور لاحقة عندما اصبحت جبانة عامة . تعد جبانة كوم الشقاقة من اكبر الجبانات الرومانية العامة ومن اهم الجبانات التاريخية واحد معلم الاسكندرية، وتعتبر مثالاً فريداً من حيث التخطيط والتصميم والنحت والزخرفة والنقوش والتماثيل . كما انها من اوضاع الامثلة على امتزاج الفن الفرعونى بالفن الرومانى وتعتبر من اروع نماذج العمارة الجناحية في الاسكندرية [١].

## تحديد المشكلة

شهدت الاسكندرية مرحلتين للنمو العمرانى تقارب المائة وتسعين عاما ( ١٨٠٧ - ١٩٩٠ ) . ففي النصف الثاني من القرن التاسع عشر ( ١٨٥٥ - ١٩٠٠ ) اتسعت رقعة المدينة وأمنت في ثلاثة محاور أساسية ، او همما نحو الجنوب حيث

باب سدرة ومنه الى شارع عمود السوارى المؤدى الى المنطقة الاثرية والموضع بالصورة (٤) والشكل (١)، هدف تيسير حركة النقل السياحى ونظرًا لتوافر بعض العوامل الايجابية المتمثلة فى اتساع الشوارع ، وملائمتها من الناحية البصرية كعنصر جذب حيث اتضح وجود عمود السوارى في محور طريق باب سدرة وهو يعد علامة مميزة يمكن رؤيتها بوضوح من على بعد ويزداد عامل التسويق والاثارة بالاقتراب ثم الاحتواء الكامل للصورة البصرية في نهاية شارع باب سدرة الى جانب كون المرور في اتجاه واحد .

اما فيما يختص بمحور الارتباط بين منطقة عمود السوارى ومنطقة مقابر كوم الشقاقة فمن خلال الدراسة الميدانية للوضع القائم للمسار السياحى الحالى والمتمثل في حارة ابو مندور، فلقد صدر قرار من مجلس محافظه الاسكندرية في ٢٧/٥/١٩٦٥ طبقاً للمادة ١٢ من القانون ٤٥ لسنة ١٩٦٢م في شأن توسيع حارة أبو مندور الى عرض ١٢ متر، ولكن لم يتم تنفيذه حتى الان، كما اتضح عدم ملائمته للأسباب التالية :

١- ضيق الحارة بعرض يتراوح ما بين ٤ - ٦ متر مما يعيق مرور الاتوبيسات السياحية بها ، صورة (٥).

٢- تراكم اكوام القمامه ومخلفات المبانى على جانبي الحارة.

٣- وجود المبانى العشوائية المتدهورة ذات الحالة السيئة والعشاش الخشبية واكواخ الصفيح .

وعلى ضوء ما سبق يقترح استخدام شارع احمد العدوى بدلاً من حارة ابو مندور الذى يقع الى الشمال من الحارة كما هو موضح بالشكل (١)، نظراً لاتساعه وامتداده بشارع الناصرية للوصول الى منطقة كوم الشقاقة الاثرية صورة (٦).

## دراسة المسار السياحى وحالة الطرق المؤدية إلى منطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاقة الاثريين

دراسة أسباب عدم ملائمة المسار السياحى الحالى وملائمة المسار المقترن المؤدى إلى المنطقتين الاثريين

- من خلال الدراسة الميدانية للوضع القائم للمسار السياحى الحالى والمتمثل في شارع عمود السوارى اتضح عدم ملائمته كما هو موضح بالصور (٣-١) للأسباب التالية :-







• عدم ملائمة عرض الشارع ( يتراوح ما بين ٢٠ - ١٥ متر ) نظراً لارتفاع كثافة المرور عليه بجميع أنواع وسائل النقل حيث أنه يعد محور ربط رئيسى بين منطقة كرموز وبين المنطقة المركزية وساعد على عدم ملائمته حركة الترام عليه في اتجاهين .

• ارتفاع نسبة التعديات عليه وتحويله الى سوق وإشغال الرصيف المخصص للمشاة على جانبي الطريق بالبضائع والمنتجات وتحاوزها الى ما قبل القضايان بالإضافة إلى وجود الباعة الجائلين مما يدفع المشاة الى التزول في نهر الطريق وتعرضهم لمخاطر جسيمة.

• مخالفة حركة المركبات لاتجاه المرور وذلك بالدخول إلى شارع عمود السوارى من شارع شريف في الاتجاه المضاد بالرغم من وجود اللافتة الارشادية التي تمنع ذلك.


• بجاورة المنطقة للمدافن الامر الذى يؤدى الى تكدس حركة مرور المشاة والمركبات خاصة في الفترة من بعد صلاة الظهر وحتى صلاة العصر الامر الذى يزيد من صعوبة توافقه مع الحركة السياحية .

وعلى ضوء الأسباب السابقة يقترح مساراً سياحياً آخر يبدأ من شارع شريف الى شارع راغب باشا ثم الى شارع



الصورة ( ١ ) - عدم ملائمة طريق عمود السواري كسار سياحي لموجد الإسفلات الغير حضارية والمتمثلة في تأثير الباءة المبانيين بعثباتهم فوق الرصيف وتبنيه ودون القفبان، إنتظار السيارات على جانبى الطريق إزحام الطريق يختلف حركات وسائل النقل العام والخاص فى إتجاهين وكذلك العربات التي تجربها الدواب.

الصورة ( ٢ ) - ملائمة طريق باب سدرة كسار سياحي لإتساعه ولكننه طريق حركة فرعى فى إتجاه واحد كما يدل فيه عمود السوارى عنصري جذب بصرى ظهره كعملية غيرية فى محيط الطريق.



شكل (١) المسار السياحي الحالى والمقترح

**دراسة حالة الطرق**

٦- تفتقر غالبية الطرق الى الاشجار والتى تعتبر عنصر هام واساسى في عملية تنسيق الطرق وكذلك احواض الزهور والنباتات التي تعمل على اضفاء الشكل واللمسة الجمالية الى الطرق .

٧- تفتقر الطرق الى النظافة العامة حيث تكثر بها المخلفات التي يلقاها المارة وسكان المبانى المطلة على الطرق وتنتج ذلك لعدم وجود صناديق لجمع القمامه وعدم وجود توقيعه مستمرة بالإضافة الى عدم كفاءة الجهاز القائم على نظافة المدينة وضعف امكانياته .

**دراسة الميدانين**

اتضح من خلال الدراسة الميدانية ان المنطقة تميز بتوافر العديد من الميدانين على طول المسار السياحي متمثلة بداية من ميدان عمر باشا وميدان باب سدرة كميدانين فرعين ، ، ميدان التيل وميدان الساعة كميدانين رئيسيين، و تمثل هذه العقد نقط تجمع لحركة المشاة والمركبات والباعة الجائلين بطول الطريق . ويوضح الشكلان (٣٢) والجدول (٣-١) كثافة واتجاهات حركة وسائل النقل المختلفة بميدان الساعة والميدانة الى المنطقتين الاثريتين .

**دراسة حالة منطقة كوم الشقاقة الاثيرية****الموقع العام**

تقع منطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاقة الاثريتين فى قسم كرموز بمحى غرب بالاسكندرية ، ويعتبر المحى من المناطق الشعبية المتدهورة القديمة عمرانيا ذات الكثافة السكانية والبنائية المرتفعة والمستوى الاجتماعى المنخفض ، حيث وصل تعداد السكان بقسم كرموز في عام ١٩٩٢ [٣] الى ٢٢٨٧٩٩ ألف نسمة ، بكافة سكانية ٦٩٣٣٣ نسمة/كم<sup>٢</sup>، ومتوسط حجم الاسرة ٤,٦٣ ومعدل

تعتبر دراسة حالة الطرق المؤدية الى المنطقتين الاثريتين من العوامل الهاامة التي يجب دراستها للتعرف على مؤثراتها الايجابية والسلبية ، فنجاح او فشل الطريق يعتمد على التشكيل الحمالى الناجح عن سلامه اداء الوظيفى وسلامة تكوينه المرئى. يتحقق الاداء الوظيفى عندما تؤدى الطرق وظائفها نحو ساكن وزائر المدينة بامان ويسرا وباقل مشاكل متمثلة في سهولة الانتقال والحركة للزائرين . اما التكوين المرئى للطرق فيتحقق عندما تنجح الطرق بنظافتها وظهورها ( المتمثل في عناصر الطرق المختلفة من مبانى ومبانى واثاث وارضيات وعناصر طبيعية .... الخ ) في اعجاب ساكن المدينة وزائرها ولقد تبين من خلال المسح الميدانى بعض مظاهر افتقار هذه الطرق الى الجمال الوظيفى والمرئى كمایلى : -

١- اشغال رواد المقاهى واصحاب محلات التجارية لارصفة بعض الطرق مما يعيق حركة المشاة فيضطرون للترول الى نهر الطريق مما يؤدي الى تعطل حركة السيارات وتعرضهم للخطر

٢- تأثير غرف الضغط العالى والمحولات الكهربائية واكتشاك الخدمة السريع وبيع الصحف على الارصفة .

٣- كثرة المطبات والحفير والعوائق الخطيرة بالطرق مثل ارتفاع او انخفاض غرف التفتيش عن مستوى الطريق .

٤- تفتقر الطرق الى توافر اللافتات الارشادية والخرائط لمدينة الاسكندرية موضحا عليها موقع المناطق الاثيرية واسماء الطرق المؤدية اليها مما يؤدي الى فقد الاتجاهات الصحيحة للسائحين .

٥- عدم توضيح الارشادات الارضية على اسفلت الطرق لتحديد الاتجاهات وعبور المشاة وطرق الدراجات والسرعات المسموح بها، ايضا النقص الشديد لعلامات المرور التي توضح وتسهل اتجاهات السير .

٣- وجود مياه الرشح التي تغطى ارضية المقابر مما يشكل خطورة كبيرة على المقابر وقد يعرضهم جميعا للانهيار المفاجئ فلقد شكلتلجنة من استاذة كلية الهندسة - جامعة الاسكندرية بتاريخ ١٤/٨/١٩٩١ لمعاينة الحالة وابداء الرأي للمعالجة .

التراحم ٢,٠٣ ، وذلك مقارنة ببعض مدن مصر في نفس العام حيث وصل تعداد سكانها إلى ٣٣٨٠٠٠ الف نسمة ، وبكثافة سكانية ١٢٦٢ نسمة/كم<sup>٢</sup> ، ومتوسط حجم الاسرة ٤,٥١ ومعدل التراحم ١,٥١ . وتوضح الخريطة (١) والصورتان (٧ ، ٨) الموقع العام لموقع عمود السوارى وكوم الشقاقة الاثريتين .


### الخدمات

يتواجد بالمنطقة الاثرية بعض الخدمات ولكنها ليست على المستوى السياحي اللاقى ، كما تفتقر الى العديد من الخدمات التالية والتي تؤثر سلبًا على جمال المنطقة الوظيفي والمرئي كما يلى :

- ١- وحدات الهاتف ووحدات اطفاء الحريق .
- ٢- دائرة تليفزيونية لمتابعة حركة الزوار داخل المنطقة ، ودائرة صوتية لشرح ووصف الاثار .

### الحالة العامة

- ١- ان الحالة العامة لبعض اجزاء من المنطقة الاثرية تتدهور وتزداد سوءا حيث اتضحت مدى تأثير الاسقف والجدران والاعمدية والسلام والقوش والافاريز والتماثيل والتوابيت وفتحات الدفن بالمقابر بالرطوبة ، الاملاح ، وشدة الحرارة من كشافات الاضاءة .
- ٢- تشویه الاثار عند ترميمها باستخدام مواد مثل الاسمنت تتعارض مع طبيعة الحجر الرملي من حيث المادة والشكل واللون .



شكل (٢) دراسة لكافة واتجاهات حركة وسائل النقل المختلفة بميدان الساعة والشارع المحيطة

جدول ١ كثافة المرور المتجهة من شارع باب سدرة الى شارع عمود السوارى والمتجهة من شارع عمود السوارى الى مخطة مصر . التوقيت : من ٢٠٣٠ - ٤٥ ظهرا .

العدد الكلى	ان واع النة												الشارع
	كارو	اسعاف	موتوسيكل	دراجة	نقل ثقيل	نصف نقل	ترام	اتوبس عام	اجرة	ملاكي	تاكسي	ميكروباص	
٤٧	١	١	١	٣				١	١	٧	٢		من ش باب سدرة الى ش عمود السوارى
٥				١		١				١	١		من ش باب سدرة الى محطة مصر

جدول (٢) كثافة المرور المتجهة من شارع عمود السوارى الى شارع محطة مصر وفي الاتجاه المضاد التوقيت : من ٣٠٣٠ - ٤٥ ظهرا .


العدد الكلى	ان واع النة												الشارع
	كارو	اسعاف	موتوسيكل	دراجة	نقل ثقيل	نصف نقل	ترام	اتوبس عام	اجرة	ملاكي	تاكسي	ميكروباص	
٦٥	١		٣	١	٢	٥	١	٣	٤	١٧	١٩	٩	من ش عمود السوارى الى محطة مصر
٣٢	٢	٢			١	٢	٢	٢	١	١٠	٥	٥	من محطة مصر الى ش عمود السوارى


والفرضى المرورية واعاقة عربات الكارو والمرور البطىء للمرور الآلى الى اختناق حركة المرور وا زدحام الميدان والطرق الخفيفة به ويتبين عن ذلك صعوبة التحرك ووقف الحركة .

الأشغالات : المشاة والباعة الجائلين وجميع انواع وسائل النقل المختلفة وترام المدينة وعربات الدواب والحنطور .

السرعة : تنخفض تماما سرعة المركبات عند تقاطع شارع باب سدرة مع شارع عمود السوارى عند ميدان الساعة وتقاد تكون السرعة صفر في اوقات الذروة او عند مرور جنازة - اي في فترة ما بعد الظهرة الى ما بعد صلاة العصر - اما عن سرعة المشاه فتتراوح ما بين بطئه ومتوسطه متوقفة على ما يفعله الشخص

ولقد تبين من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية لكتافة واتجاهات حركة المرور لميدان الساعة شكل (٢) ما يلى :-  
- ترداد كثافة المرور في شارع عمود السوارى بسبب مرور تram المدينة وجميع وسائل النقل المختلفة الآلية والبطيئة في اتجاهين كما هو موضح بالجدولين (١) (٢) ، صور (١ - ٣) . تصب حركة المرور القادمة من شارع باب سدرة في شارع عمود السوارى في اتجاهين متضادين ويتقاطع كل اتجاه مع الاتجاه العكسي الموجود في شارع عمود السوارى .  
سبت الاشغالات الغير حضارية الموجودة بالقطاع الاخير من شارع باب سدرة وميدان الساعة وشارع عمود السوارى وبالاضافة الى تقاطعات اتجاهات الحركة المختلفة الغير مدروسة





شكل ٣ دراسة كافة اتجاهات حركة المرور من شارع عمود السوارى الى شارع احمد العدوى الى شارع الناصرية وفي الاتجاه المضاد

جدول (٣) كافة المرور المتجهة من شارع عمود السوارى الى شارع احمد العدوى والى شارع الناصرية وفي الاتجاه المضاد التوقيت : من ١٢,٠ - ١٢,١٠ ظهرا

العدد	نوع النقل											الشارع
	المختلف											
الكلى	كارو	خنطور	موتوسيكل	دراجة	نقل ثقيل	نصف نقل	أتوبيس سياحي	أتوبيس عام	اجرة	ميكروباص	تاكسى ملاكي	
١٥			١	١	٢	١	١				٥	٤ من ش عمود السوارى الى شارع الناصرية
١٠							١		١		٦	٢ من ش الناصرية الى ش عمود السوارى
٢											٢	من ش الناصرية الى ش التوفيقية
٧						١					٥	١ من ش التوفيقية الى ش عمود السوارى
٧				١		١					٤	١ من ش التوفيقية الى ش الناصرية
٤											٢	من حارة ابو مندور الى شارع الناصرية

تقل في شارع التوفيقية المتعامد مع شارع الناصرية وفي حارة أبو مندور الموازية لشارع أحمد العدوى .  
يوضح شكل (٣) اتجاهات المرور ونقطة تقاطع الحركة عند تعامد شارع الناصرية مع شارع التوفيقية وتقاطعهما مع

يوضح جدول (٣) أن كثافة المرور تزداد من شارع عمود السوارى الى شارع الناصرية وفي الاتجاه العكسي نظراً لوجود منطقة عمود السوارى في الشارع الاول ومنطقة مقابلة كوم الشقاقة الاذيرية في الشارع الثاني ، ويلاحظ ان الكثافة

### العناصر التساقية

- تغير عناصر تنسيق وتجهيز المناطق الاثرية من العناصر الجمالية التي تضفي على المنطقة الطابع والاحساس المميز وتعكس السلوك الحضاري للمدينة ومدى اهتمام الحافظة لتجميل المناطق الاثرية امام سكان وزوار المدينة . الامر الذي يدفع سكان المدينة او الحى نحو ضرورة الاهتمام والمساهمة في عمليات التجمیل والمحافظة على هذه المناطق.  
الا ان منطقة الدراسة تعانى من الآتى :
  - 1- وجود عدد محدود من الاشجار واحواض الزهور بالمنطقة.
  - 2- وجود العديد من القطع والتوابيت الاثرية والتي تحتاج الى ترميم لعراضها للكسر ولظهور فطريات عليها .
  - 3- عدم توافر عنصر المياه .
  - 4- قلة وحدات الاضاءة وعطل بعضها وعدم توزيعها توزيعا مناسبا .
  - 5- عدم توافر اللافتة الارشادية الدالة على اسم المنطقة الاثرية .

**دراسة الوضع الحالى للمناطق العمرانية الخيطية بمحور الارتباط المقترن بين المنشقتين الاثريتين**  
نظرا لطول الشريان المعنى بالدراسة ، فقد تم تقسيم مبانى المسار والمبانى الخيطية بمنطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاوة الى اربع قطاعات دراسية كما هو موضح بالشكل ( ١ ) ، حيث تم تحليل ودراسة مبانى كل قطاع على حدة من حيث الحرم الخيط ، الطابع العام ، الاستعمالات ، الارتفاعات ، الحالة العامة ( انسائيا وعماريا ) ومظاهر التلوث البصري .

حرارة أبو مندور ويفيدى هذا التقاطع الى بقاء حركة المركبات .

### الاشغالات :

المشاة والمركبات بأنواعها المختلفة وعربات الدواب والحنطور .

### السرعة :

يلاحظ أن سرعة المركبات المارة في شارع الناصرية وامتداده شارع أحمد العدوى متوسطة نظرا لمرور الحركة في اتجاهي——— وعدم اتساع عرض الشارع وتنخفض السرعة تماما عند تقاطع شارع الناصرية مع شارع التوفيقية .

### الخدمات (تابع)

- 3 - انعدام الحراسة الامنية مما يسمح بالتعدي على المنطقة من خلال الاسوار الخلفية المتخضضة ومضائق الزائرين .
- 4 - الارائك الخشبية المظللة .

### المرافق العامة

1 - لم يتم امداد المساكن الشعبية الخبيطة بالمنطقة الاثرية بشبكة الصرف الصحي بل يتم صرف هذه المساكن على مصارف مكشوفة بطريقة عشوائية وهى دائما في حالة انسداد ، ويتبين عن ذلك طفح مياه المجاري حول البلوكات الشعبية التي اثرت على اساسات المنطقة الاثرية مما كان له اثره السللى والضار على المنطقة والتي اصبحت في حالة سيئة للغاية مما يستدعي ضرورة ايجاد حل جذري ضمنا لحماية الآثار الموجودة بالمنطقة من التلف والانهيار .

- 2 - تم امداد المنطقة الاثرية بشبكة الكهرباء ، محول ومولد كهربى . المولد الكهربائى معطل ومهمل منذ فترة طويلة على الرغم من كثرة انقطاع التيار الكهربى داخل المقابر أثناء الزيارة مما يضيق الزوار .

## الحروم الخيط بالمنطقة الاثرية


ادى سوء التخطيط العمرانى الى انشاء مجموعة من المباني السكنية الشعبية لذوى الدخل المنخفض والمتراسة على صفي شوارع متوازية خالية من الطابع العمارى مما يفسد ويضر بطابع المنطقتين الاثريتين . وتوضح الصور ( ١٧-٩ ) المبانى ذات الطابع المميز بمنطقة الدراسة و مواقعها على الخريطة الخاصة بالمنطقة للحفاظ عليها وحمايتها.

امكى من خلال الدراسة الميدانية والتحليلية للوضع الحالى لمبانى المسار السياحى المقترن والخوار المصاحب للمنطقتين الاثريتين الوصول الى النتائج التالية :

## الاستعمالات

جدول (٤) أجمالى المسطح و النسب المئوية لاستعمالات المبانى بمنطقة الدراسة

الصناعى	الدينى	التعليمى	الخدمى	التجارى	الادارى	السكنى
اجمالى المسطح	%	اجمالى المسطح	%	اجمالى المسطح	%	اجمالى المسطح
٠,٧٤	١٥,٩٢	١,٣٢	٢٨,٤٢	٥,٣٦	١١٥,٦	٢




شكل (٥) نسب توزيع استعمالات المبانى

يوضح جدول (٤) وشكل (٥) ان الاستعمالات الغالبة هى السكنى والتجارى المتمثل فى بيع الاخشاب والادوات الصحية والاقمشة ، كما يوضح تداخل الاستعمالات مع بعضها بشكل واضح وبالاخص تداخل الاستعمالات التجارية والمهنية مع الاستعمال السكنى ويرجع ذلك لقصور القوانين المنظمة للعمان .

تفتقـر منطقة الدراسة الى الخدمات السياحـية بكافة أنواعـها على الرغم من توـجـدـ المـنـطـقـتينـ الأـثـرـيتـينـ .


قلـةـ النـشـاطـاتـ الحـرـفـيةـ بـمـنـطـقـةـ الـدـرـاسـةـ ،ـ كـمـاـ تـفـتـقـرـ المـنـطـقـةـ إـلـىـ الـاسـتـعـماـلـ التـرـفـيـهـيـ وـإـلـىـ الـمـسـطـحـاتـ الـمـفـتوـحةـ وـالـخـضـراءـ




١٧

١٨


١٩




٢٠




٢١






٢٢



٢٣



شكل (٤) مراجع المباني المرتبة ذات الطابع المميز على مرحلة الوراثة




الخط ٢-٣

الارتفاعات

حلول (٥) إجمالي العدد والنسبة المئوية لارتفاعات المباني بمنطقة الدراسة

دور	دورين	٣ دور	٤ دور	٥ دور	٦ دور	٧ دور	٨ دور	٩ دور	١٠ دور	ارتفاعات المباني
النسبة المئوية	١١,١١	٥٨,٠٤	٥٢٤,٥٢	٥٣٠,٦٥	٥١٣,٧٩	٥٥,٧٥	٥٠,٣٨	٥٠,٣٨	٥٠,٣٨	اجمال عدد المباني
%٥٠,٣٨	%٥٨,٠٤	%٥٢٤,٥٢	%٥٣٠,٦٥	%٥١٣,٧٩	%٥٥,٧٥	%٥٠,٣٨	%٥٠,٣٨	%٥٠,٣٨	%٥٠,٣٨	ارتفاعات المباني

ارتفاعات المبانى القديمة بالمنطقة مما يسىء إلى الشكل العام للمسار السياحى ويضفي على المنطقتين الاثريةين .



شكل (٦) نسب توزيع ارتفاعات المباني المban

٤) يوضح جدول (٥) وشكل (٦) أن ارتفاعات المبانٍ تتراوح ما بين ١٠ - ١٥ أدوار.


♦ الغالية العظمى تتراوح ارتفاعاتها ما بين ٣ : ٥ أدوار  
يليها ما بين ٢:١ ثم المباني بارتفاع ٦,٧، ثم المباني  
بارتفاع ، ٨ أدوار .

وعلى ضوء ما سبق نجد ان ارتفاعات المباني منطقية الدراسة غير متناسبة ومتواجدة عشوائيا دون تخطيط يتناسب مع المسار والمناطقتين الاثيريتين نظرا لاقامة مبانٍ مستحدة بارتفاعات لا تناسب مع عرض الشارع المطل عليه ومع


الحالة العامة :

جدول (٦) اجمالي العدد والنسب المئوية للحالة الانشائية والمعمارية لمبان منطقة الدراسة .

جيد		فوق المتوسط		متوسط		ردي		ردي جدا		الحالة العامة
%	عدد المباني	%	عدد المباني	%	عدد المباني	%	عدد المباني	%	عدد المباني	
٤,٦٧	٣٨	٤,٦٣	١٢	٥٥,٦	١٤٤	٢٣,١٧	٦٠	١,٩٣	٥	الحالة الانشائية
٠,٧٧	٢	٠,٧٧	٢	١٢,١٣	٣٤	٢٠,٨٥	٥٤	٦٤,٤٨	١٦٧	الحالة العمرانية



شكل (٨) نسب توزيع حالات المبانى معماريًا



شكل (٧) نسب توزيع حالات المباني إنشائياً

## الوصيات

تشتمل التوصيات على ثلاثة محاور رئيسية وهي الارتفاعات، مستوى الاداء الوظيفي والمرئي للطرق، المعالجة العلمية للحفاظ على المناطق الاثرية السياحية وأخيراً الارتفاع بالمناطق العمرانية المحيطة بتلك المناطق كما يلى.

### محاور الارتفاع لرفع وتحسين مستوى الاداء الوظيفي والمرئي للمناطق الاثرية السياحية

تحسين مستوى الاداء الوظيفي والمرئي للطرق المؤدية الى المناطق الاثرية السياحية

تزويد الطرق بالعناصر الوظيفية والجمالية التالية :


- أ - رصف وتمهيد الطرق الترابية لسهولة الوصول الى المناطق الاثرية .
- ب - اصلاح ومعالجة المطبات والخفر المتواحدة بالطرق .
- ج - تزويد الطرق بالعدد الكاف من قنوات صرف مياه الامطار والاصلاح والصيانة المستمرة للمتواحد منها
- د - تسهيل حركة المشاة على الارصفة بمنع تكدسها بسروراً المقاهي ومتاحف ومتاجر وبضائع الحالات التجارية .
- هـ - تزويد الطرق باللافتات الارشادية التوضيحية لاماكن الطرق والميادين والمناطق الاثرية .
- و - توفير اماكن مظللة للجلوس على طول الطرق التي تسمح بذلك .
- ز - النظافة الدورية لجميع الطرق .
- حـ - مراعاة التوافق بين اشكال وطرز والوان ومواد البناء وتقسيمات وارتفاعات المباني المطلة على جانبى الطرق

يوضح جدول (٦) والشكلين (٧، ٨ ) ان غالبية المباني انشائياً تتراوح ما بين متوسط ورديء ، وان غالبية المباني معمارياً ما بين رديء جداً ورديء وذلك للاسباب التالية :




١. يوجد بعض الشروخ بالواجهات نتيجة هبوط الاساسات ويرجع ذلك الى خلخلة التربة اسفالها نتيجة لتسرب مياه الصرف او من مواسير المياه ذات الحالة السيئة بالدور الارضي او من غرف التفتيش الغير محكمة العزل .
٢. اتلفت عوامل التعرية بياض معظم واجهات المباني مما ادى الى سقوط بعض اجزائها .
٣. الاهمال المستمر وعدم نظافة وصيانة مرافق وجداران المبنى .
٤. قدم المباني ومقالكها واهيار وسقوط اجزاء منها .
٥. ترك غالبية المباني على حالتها الانشائية دون تشطيب ، كذلك الاضافات نتيجة أعمال التعلية .
٦. تناقض اشكال المباني نتيجة لاستخدام مواد مختلفة وتعدد الوان الدهانات الخارجية للمبني الواحد من حواطط وشبابيك بطريقة غير مقبولة ، ولاختلاف طابع وشكل الدور الارضي عن المباني التي تعلوه .
٧. نظراً للتلاصق المباني فعند انهيار احدها تظهر جوانب المبني الملتصق في صورة سيئة للغاية .
٨. التعديلات والاضافات فوق اسطح المباني والعمل على تغطيتها باللوح من الصاج أو الخشب مما يشهوء الحالة المعمارية للمنشأ .

٩. - الحالة العامة لتشطيبات الجدران الخارجية سيئة جداً نظراً لوجود مواسير الصرف الصحي المكسورة على بعض الواجهات مما أدى الى اتلاف النهر الخارجي ، أيضاً تفالك معظم شبابيك المباني .
١٠. تساقط الblkونات ، وعدم مطابقة الشكل الخارجي لأدوار نفس المبنى لوجود دور به تراس والآخر لا يوجد به


### شحاته و عزام





- شكل (١٢) مراجع المقام والتراث البصري  
بالطبع الدراسي الرابع.
- صورة (٢٨) التخرج الفوضوي بين طمر المبنى  
القديمة وأنظمة المباني الحديثة
- جدران السلام بشارع أحمد العبدلي توريسية  
الدراجات والمسيّرات.
- صورة (٣٠) لافتات الإعلان الغير ملائمة عند مدخل  
النقطة الأولى وكيف تختلف على اللافتات الإرشادية الخاصة  
بالخطوة الأولى.



- شكل (١١) مراجع المقام والتراث البصري  
والتطور المسرى بالطبع الدراسي  
الثالث.
- صورة (٢٦) مصالات الرؤسسة السابقة  
والتuelle في ملاهيقة درة بيساء عمربية  
والمشفى المترتبة بسورد سلسلة عمود  
السراري.









القطاع الدراسى الأول

### ٣ - ٦ المظاهر السلبية والتلوث البصري بمنطقة الدراسة

شكل (٩) مواقع المظاهر السلبية والتلوث البصري بالقطاع الدراسى الأول.  
الصورتان (١٨)(١٩) إنتشار العربات الكارو والباعة الجائلين بسوق عمر باشا مما يربك حركة المرور وتسبب مخلفاتها تلوثاً.

صورة (٢٠) تعلية المبنى القديم بإضافات حديثة تختلف تماماً في الشكل والإرتفاع ومساوٍ النهش الخارجي مما ينبع عنه  
تشويه كامل لشكل المبنى القائم.

صورة (٢١) تشويه الشكل العام للمسار نتيجة للإستغلال السسى والمتمثل في وجود الأشكال الغير رسمية المتضاعفة.



٢-٢-٢ القطاع الدراسى الثاني




شكل (١٠) مواقع المظاهر السلبية والتلوث البصري بالقطاع الدراسى الثاني.

صورة (٢٢) الحزابات والمناطق المهدمة وإنتشار مقابل الرسالة على جانبي المسار دون الإهتمام بتغليفها.

صورة (٢٣) تأثير عربات الباعة الجائلين بسوق الروضة والمظل على ميدان التبل - أحد الميادين الرئيسية بالمسار - .

صورة (٢٤) إشغال طريق باب سدرا بالإشغالات الغير محسنة مثل(مقابل الزبالة - الشادر - متجرات المعلات).

صورة (٢٥) إزدحام الطريق بسوق لبيع الأقمشة والمشابهة مما يعرقل من حركة مرور السيارات ويسبب الكثير من الإختطرابات.



## المعالجة العلمية للحفاظ على المناطق الأثرية السياحية

### الموقع العام

توفر المعالجة المناخية بالمنطقة الأثرية وحمايةها من مصادر التلوث مثل تزويدتها بسوابير نباتية للتخفيف من حدة الرياح وتنقية الهواء من الأتربة وعوادم السيارات المارة .

### اعمال الترميم المعماري والدقيق للمباني الأثرية

تحتفل اعمال الترميم باختلاف حالة الاثر فقد يحتاج الى:-

أ- الترميم المعماري : يشمل المعالجة الهندسية من عزل الاسطح ومعالجة الشروخ والتشققات للجدران والاسقف وما خلفه وعلاج الرطوبة وارتفاع المياه الجوفية بعض المناطق الأثرية .

ب- الترميم الدقيق : يشمل اعمال الصيانة الدورية ، اعادة الاجزاء المنهارة كلية او جزئية الى الشكل الاصلي بشكل متقن وعلى مستوى في مطابق لطابع الاثر ومستواه الفنى والتاريخي مع اظهار الفرق بين الاجزاء القديمة والحديثة من الاثر ، مما يتطلب الى مهارة فنية عالية ومتخصصة .

### رفع مستوى الخدمات بالمناطق الأثرية

أ- اعداد ادارة متكاملة داخل كل منطقة اثرية تعايش مع الاثر وتشمل التخصصات المتعلقة بخدمة زائرى المكان مع مراعاة التنسيق التام بين هذه التخصصات .

ب- تزويد المناطق بمواقف لانتظار سيارات الزوار و الاتوباصات السياحية .

ج- توفير دائرة صوتية في الاماكن المختلفة لشرح ووصف المكونات الاثرية المختلفة بالإضافة الى دائرة تليفزيونية لمراقبة ومتتابعة حركة الزائرين .

د- تجهيز دورات المياه على المستوى السياحي اللاقى .

هـ- اعداد ركن للهدايا التذكارية .

و- توفير وحدات الهاتف .

ز- توفير سلات المهملات .

ـ حـ- توفير وحدات اطفاء الحريق .

ـ طـ- توفير الدوافع الامنية المتمثلة في شرطة السياحة والاثار .

ـ كـ- توفير وحدات الاضاءة للمنطقة الأثرية بحيث تكون ملائمة لها في الطابع كما تضفي عليها رونق متميز

ـ واعدادها للزيارات الليلية باستخدام اشعة الليزر في حالة

ـ عدم الاضرار بالاثر بعد الاستعانته بخبراء الاثار الفنيين في

ـ ذلك من اجل رفع كفاءة المناطق وزيادة عائداتها

ـ الاستثمارية في مجال السياحة بمدينة الاسكندرية .

### تحسين مستوى المرافق العامة بالمناطق الأثرية

ـ أـ- هيئة وتعبيد الطرق والممرات الداخلية التي تسهل الوصول الى المباني الأثرية التي تتضمنها المنطقة التاريخية .

ـ بـ- توفير الشبكات المختلفة من مياه الشرب والصرف الصحى وصرف مياه الامطار للمناطق الأثرية التي لايتوافر بها مع تجديد الشبكات القديمة .

ـ جـ- تزويد المناطق بمحففيات اطفاء الحريق .

ـ دـ- ضرورة توصيل شبكة الكهرباء الى المناطق الأثرية الغير متواجد بها .

ـ هـ- استخدام الاضاءة الباردة لتأثيرها على مناخ الجو الخبيث بالاثر ولا تأتى بحرارة تعمل على تكثيف البخار على الجدران

### ـ تزويد المناطق الأثرية بالعناصر التسويقية

ـ أـ- الاشجار واحواض الزهور التي تساعده على تجميل المناطق الأثرية من ناحية وعلى امتصاص ثاني اكسيد الكربون الناتج من عادم السيارات في حالة المناطق المحمطة بالطرق من ناحية اخرى ، مع مراعاة ان تكون عملية الرش مدروسة .

ـ بـ- توفير اللوحات الارشادية داخل المناطق الأثرية موضحا عليها المسقط الافقى للمنطقة مع ارفاقها بالمعلومات التاريخية والتطورات التي تلاحتت عليه على مر العصور وتدعيمها بالصور المختلفة .

ـ جـ- توفير الاماكن المظللة ومناطق جلوس لراحة الزائرين

## الارتفاع بالمناطق العمرانية المحيطة بالمناطق الأثرية

### الجانب العمراني

#### أ - الحرم المحيط :

حيث انه يتم في غفلة من القائمين على تنفيذ القوانين رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٣ منع رخص البناء في الأراضي المأهولة للمناطق الأثرية وهو ما يتعارض بما جاء بالمادة ٢٢،٢١،٢٠ من قانون حماية الآثار ولا يضمن حرماً مناسباً للأثار لذا يجب:-

- الالتزام بما جاء بالمادة ٢٢،٢١،٢٠ من قانون حماية الآثار

- عدم إجراء اي اعمال ترميمية للمبنى الواقع في حرم المناطق الأثرية لحين إنتهاء عمرها الافتراضي .

- عدم منع رخص لأعمال بناء جديدة في الحرم المخصص للمناطق الأثرية .

#### ب- الطابع العام :

ايجاد طابع متميز للمباني العمرانية المحيطة والمستحدثة بالمناطق الأثرية تربط بين الماضي والحاضر من خلال البحث عن القيم المعمارية والقيم الفنية الجمالية التي تعكس الاحساس بالطابع التراثي القديم في إطار معماري معاصر.

#### ج - استعمالات المباني :

تحديد الاستعمالات الملائمة للمنطقة التاريخية ساخناً ونقل الاستعمالات المتعارضة وخدمات النقل الثقيلة التي تؤدي إلى تلوث المنطقة الأثرية مما يضر بالآثار والمعالم التاريخية ، مع توفير الاحتياجات الضرورية لخدمة الأغراض السياحية مثل الخدمات التجارية المتمثلة في الحالات والمطاعم والمكتبات .

..... الخ

#### د - ارتفاعات المباني :

ابراز المعالم الأثرية من خلال تحديد ارتفاعات المباني المتدرجة حول المناطق الأثرية بما لا يطغى على الآثار ويتناسب مع ارتفاعها .

### ه - حالات المباني :

اختيار انساب الاساليب التخطيطية (الحماية - المحافظة - الترميم - الازالة - الاصلاح والتجميد) او استخدام الاساليب مجتمعة بما يتناسب مع ظروف المنطقة اجتماعياً ومع المشاكل الموجودة للتعامل مع الحالات المختلفة للمباني من اجل رفع وتحسين الشكل الخارجي للمباني .

### و - الصورة البصرية :

إبراز وتأكيد الايجابيات من خلال العناصر البصرية المتواجدة حول المناطق الأثرية والتي من خلالها يمكن للانسان التعرف وادراك البيئة المحيطة وتكوين صورة ذهنية متكاملة عن الواقع المختلفة ، والغاء السلبيات التي تعوق الحركة السياحية ومعالجتها .

### الجانب الانساني

- تنمية وزيادة الوعي الثقافي والسياحي من خلال أجهزة الاعلام المختلفة من صحفة وإذاعة وتليفزيون لتوعية جميع أفراد الشعب بأهمية المناطق الأثرية والحفاظ عليها بمحاولة الانتقاء إليها وحسن معاملة السائح .
- تشجيع السياحة الداخلية بين الأطفال والطلاب بالمدارس لتنمية المدارك وزيادة الوعي السياحي لديهم .

### الجانب التشريعي

- مراجعة الواقع والتشريعات التخطيطية التي طبقت ولا تزال تطبق لمعرفة أثرها على التشكيل العمراني ، الأمر الذي يتطلب ضرورة وضع الواقع وتشريعات تنظيمية خاصة بالمناطق الأثرية ذات الأهمية الحضارية أو التاريخية تشمل دراسات تفصيلية لكافة الجوانب العمرانية والقانونية والتي تهدف إلى فتح مستوى الكفاءة الوظيفية والمرئية للمناطق الأثرية .

الجانب الادارى

٤. عبد الله، فؤاد حسن. وخليل ، عبد الستار فرج. القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٨٧ باصدار قانون حماية الاثار. القاهرة : الهيئة العامة لشئون المطبع الاميرية ، ١٩٨٤ .
٥. احمد عبد اللطيف، محمود. "نظافة وتحميم المدينة". المجلة العممارية ، العددان ٨-٧ (١٩٨٧)، ص ٢٠.
٦. الشيال، جمال الدين. الاسكندرية - طبوغرافية المدينة وتطورها منذ اقدم العصور الى الوقت الحاضر. مصر: دار المعارف، ١٩٥٢.
٧. الفلکی، محمود. الاسكندرية القديمة. ترجمة محمود صالح الفلکی. الاسكندرية: دار نشر الثقافة، ١٩٦٦ .
٨. الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة. الاسكندرية. القاهرة: الهيئة العامة للاستعلامات، ١٩٨٥ .
٩. سالم، السيد عبد العزيز. تاريخ الاسكندرية وحضارتها في العصر الاسلامي. الاسكندرية : مؤسسة شباب الجامعة ، ١٩٨٢ .
١٠. سيف البزلي، سمير. "وسائل الحفاظ على التراث المعماري ". مجلة عالم البناء ، العدد ٣١ (١٩٨٣)، ص ٣٠ .
١١. سيف، محدث. "دور التراث المعماري في التنمية السياحية ". مجلة عالم البناء ، العدد ١١٢ (١٩٩٠)، ص ٣ .
١٢. شحاته ، سلوى مصطفى. دراسة تحليلية لتاثير الامتداد العمري الحديث على المناطق السياحية الاثرية في مدينة الاسكندرية (تطبيق على منطقى عمود السوارى ومقابر كوم الشقاوة ) ، رساله ماجستير غير منشورة . جامعة الاسكندرية ، ١٩٩٢ .
١٣. لمزيد من التفاصيل في هذا المجال او في هذا الموضوع يتم الرجوع الى المرجع رقم [١٢].

- تشكيل لجنة مكونة من ممثلين عن الجهات المعنية بالمناطق الأثرية ( هيئة الآثار - الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة - الادارة الهندسية والتخطيطية للابحاث المختلفة التابعة لمحافظة الاسكندرية ) ، وهذه اللجنة تتبع سلطة عليا من شأنها توفير التنسيق اللازم بين تلك الجهات وتوزيع المهام وتحديد المسؤوليات والعمل في إطار موحد من شأنه رفع الكفاءة الوظيفية والمرئية للمناطق السياحية الأثرية .
- الاستعانة بمراکز البحث والخبراء المتخصصين في مجالات السياحة والآثار والعمارة بالتعاون مع الجهات المعنية السابقة ذكرها .

الجانب المالي

- للتغلب على صعوبات التمويل وتدبير الأموال الازمة وهى العقبات التي تقف عثرة في سبيل ملاحقة هيئة الآثار لرفع الكفاءة الوظيفية والمرئية للمناطق السياحية الأثرية ، الأمر الذى يستلزم زيادة الاعتمادات للجهات المعنية بالمناطق الأثرية تدعيمًا للجنة المقترن تشكيلها .

المراجع

١. رياض، هنري. دليل اثار الاسكندرية. مراجعة داود عبده داود ويوسف مفيد الغرياني. ط٢؛ الاسكندرية: الهيئة الاقليمية لتنشيط السياحة، ١٩٨٧ م.
٢. عبد الحكيم ، محمد صبحى. مدينة الاسكندرية . رسالة دكتوراه منشورة . جامعة القاهرة، ١٩٥٨ .
٣. الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء. السكان واهم الانشطة السكانية عن محافظة الاسكندرية. الاسكندرية: الجهاز المركزي، ١٩٩٢ .

## **ANALYTIC STUDY ON THE EFFECT OF URBAN EXTENSION UPON ARCHEOLOGICAL TOURISTIC ZONES**

**Y.A. Azzam and S. M. Shehata**

### **ABSTRACT**

Historical areas, represent an unequaled cultural fortune every where, likewise they display the bright aspects in the development of those societies. If adequately invested, such areas can contribute in the increase of national income.

The antiquated areas in Alexandria are rich with their intellectual heritage, they can be utilized in many activities, particularly tourism. Unfortunately they are declining, and worsening.

The objective of this study was exploring the factors of decline to redevelop archeological areas from the standpoint of tourism , by securing general principal axes for upgrading functional and visual efficiency of antiquated tourist areas and their surrounding urban zones.

The study was divided into three main axes:

Theoretical review: covered the historic development of Alexandria through different eras, and illustrated the antiquated tourist monuments locations on a new chart of contemporary Alexandria.

Field study: survey of the contemporary position of antiquated tourist zones, to determine the factors which can affect upgrading their functional and visual efficiency.

Applied study: This set out study and analysis of urban neighborhood, surrounding the antiquated areas of Pompey's Pillar and Kom el Shukafa catacombs, and the proposed tourist route having access to both areas.

The current research concentrates upon the study and analysis of positive and negative factors affecting the functional and visual efficiency of Pompey's Pillar and Kom el Shukafa areas including the following :

The touristic route and the case of roads leading to the area of Pompey's Pillar and Kom el Shukafa.

The Kom el Shukafa area.

The current status of the areas surrounding the proposed touristic route.

Recommendation including the principal axes for upgrading the functional and visual efficiency of antiquated touristic areas.

**Keywords:** Urban growth- Archeological touristic areas- Conservation of heritage -Upgrading - Alexandria city

Received September 29, 1997  
Accepted March 11,1998